




Gebrauchsanweisung:
51 4968
(D,NL,F,I,GB)

Aufstellanweisung:
51 4930
(D,NL,F,E,GB,I)

Zubehör:


Unterbauszubehör
CZ 1100


Verlängerung der
Arbeitsplatte
CZ 11280
weiß
CZ 11290
grau

Verbindungssätze für
Wasch/Trockensäule
CZ 12110

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
CZ 108500

1) 27 3697
Blende kompl.





Siliconfett
16 0413

1) 02 1439

