





Gebrauchsanweisungen:
51 4348
(D)

Programmtabellen:
51 3940
(D)


Aufstellanweisungen:
51 3556
(D,I,S,N,SF)
51 3557
(S,DK)
51 3558
(NL,F,E,GB)

1) 27 3996
Blende kompl.

2) 08 8915
(D,I)
08 8916
(NL,F)
08 8917
(E,GB)
08 8918
(SF,N)



Zubehör:
Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen:
CZ 12110
CZ 12120
CZ 12130
CZ 12140
Verlängerung für Arbeits-
platten:
CZ 11280
weiß
CZ 11290
grau
Unterbauszubehör:
CZ 11300
Bodenbefestigung:
CZ 1106
Höhenanpassung 91 cm:
CZ 11310



1) 27 1716
15 5272
Triac-Motorleistung

